

Artisan[™] Color Reference System

Quick Setup Guide _____ **US**

Guide de démarrage rapide _____ **FR**

Guía de inicio rápido _____ **ES**

GDM-C520K

Artisan™

Color Reference System

Quick Start Guide


Safety Instructions

Observe the following safety instructions when connecting and using your display:

- ❑ Be sure that your display is electrically rated to operate with the AC power available in your location.
- ❑ Locate your display near an easily accessible electrical outlet.
- ❑ Place your display on a solid surface and treat it carefully. The screen can be damaged if dropped, sharply hit, or touched with a sharp or abrasive implement.
- ❑ Place your display in a cool location with low humidity and a minimum of dust.
- ❑ Do not use your display if the power cable has been damaged. Do not allow anything to rest on the power cable, and keep the cable away from where people can trip over it.
- ❑ Do not insert anything metallic into the display openings. Doing so may cause electric shock.
- ❑ To avoid electric shock, do not touch the inside of the display. Only a qualified technician should open the display's case.
- ❑ Hold the plug, not the cable, when disconnecting the display from an electrical outlet.
- ❑ Openings in the display cabinet are provided for ventilation. To prevent overheating, these openings should not be blocked or covered. Also, avoid using the display on a bed, sofa, rug, or other soft surface. Doing so may block the ventilation openings on the bottom of the cabinet. If you put the display in a bookcase or other enclosed space, be sure to provide adequate ventilation.
- ❑ Do not expose the display to rain or use it near water. If the display accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately. You can clean the exterior of the display with a damp cloth when necessary, but be sure to unplug the display first.
- ❑ If your display does not operate normally in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it unplug the display immediately and contact an authorized dealer or service center.

US


Connecting your Artisan™ Color Reference Display to your Computer



Note: Before connecting your GDM-C520 display, turn off your computer and unplug its power cable.


- 1 Connect the GDM-C520 display's power cord to the display, and plug the cord into a nearby outlet. Press the power button on the front of the display to verify that the display powers up; then, press the power button again to power down the display before moving to Step 2.
- 2 Connect the HD15 connector located on the Artisan™ Signal Cable to an HD15 port on the rear of the display.
- 3 Connect and secure the USB connector on the other end of the Artisan™ Signal Cable to a USB port on the back of your computer.
- 4 Connect the other HD15 connector to the HD15 port on the back of your computer.
- 5 Plug your computer's power cable back into an electrical outlet. Turn on your display and computer. If the display does not show an image, refer to the troubleshooting section of this guide.

Connecting the Artisan™ Sensor to your Computer



- 1 Connect the USB end of the Artisan™ Sensor to an open USB port on your computer, or connect it through a peripheral device such as a keyboard or USB hub.
Note: Make sure that the sensor can be placed easily over the center of your display screen, without stretching the sensor's cord.

Attaching the Display Hood to your GDM-C520 Display



- 1 Unfold the hood.
- 2 Attach the hook and loop tabs to the underside of the display hood, as shown above.
- 3 Remove the liners protecting the adhesive on each hook and loop tab.
- 4 Wrap the hood around the display. Make sure that the hood is evenly aligned.
- 5 Fold the adhesive tabs inward the display, pressing firmly to ensure proper adhesion of the tabs to the underside of the display.

Troubleshooting Tips

Display Has No Power

If the display power indicator is off and no image appears on the display, check the following:

- Ensure that the power cable is fully inserted into both the display's power port and a working electrical outlet.
- Test the electrical outlet by plugging in a working electrical device, such as a lamp.
- Press the power button, hold down, and wait for the power indicator to light.
- Try another power cable on the display. Use the computer's power cable and turn on the display with the signal cable disconnected. If the display is working correctly, a self-test pattern appears.

No Image Is Shown on the Display

If the display power indicator is on but no image appears on the display, check the following:

- Ensure that the video connector is seated properly. Tighten the connector screws securely with your fingers.
- Ensure that the computer is on.
- Increase contrast and brightness controls.
- Turn off the display and unplug the Artisan™ Signal Cable. Check the cable connector for bent or broken pins.
- With the signal cable still disconnected, turn on the display. If the display is working correctly, a self-test pattern appears.
- Perform a display reset or recall.

Installing the Artisan™ Software

Macintosh

- 1 Locate and insert the Artisan™ CD into your computer's CD-ROM drive.
- 2 Double-click on the Artisan™ icon that appears on your computer's desktop.
- 3 Double-click on the "Artisan™ Installer" icon.
- 4 Follow the screen prompts for software installation.
- 5 Restart your computer.

Windows

- 1 Before installing the software, disconnect the USB connection between the Artisan™ Signal Cable and the display. Also, disconnect the Artisan™ Sensor's USB connection. If this is not done, the software will not install correctly.
- 2 Locate and insert the Artisan™ CD into your computer's CD-ROM drive.
- 3 Click on the "My Computer" icon located on your desktop.
- 4 Locate and double-click on the CD-ROM icon. Then, locate and double-click on the "Setup" icon for the language of your choice.
- 5 Follow the screen prompts for software installation.
- 6 Reconnect the Artisan™ Signal Cable's USB connector and the Artisan™ Sensor's USB connector to your computer.
- 7 Follow the on-screen prompts to install the drivers for the signal cable and sensor.

Note: If prompted for the location of the Artisan drivers, use Windows' "Browse" function to open the CD-ROM drive in which the Artisan CD is located.

- 8 Restart your computer.

Calibrating Your Artisan™ System

Preparing Your System for Calibration

- 1 Make sure that your color settings are set to "millions" or at least 16-bit color.
- 2 Make sure your display is set to "Professional" mode. To do this, press the "Picture Effect" button on the front of your GDM-C520 display until the on-screen display shows the text "Professional".
- 3 Warm your display up by leaving the display on and displaying a relatively bright screen (over 50% white) for at least an hour before calibration.
- 4 Make sure that the Artisan™ Sensor is connected to one of your computer's USB ports.
- 5 Lower the light in the room to under 64 lux. Ideally, the ambient light level should be approximately 16 lux.

Calibrating Your System

- 1 Double-click on the Artisan™ icon to start the application. The main screen will appear.
- 2 Choose a target colorspace from the "Target Colorspace" dropdown menu. Choose from the following three options:
 - Print RGB D50:** Standard colorspace for U.S. prepress and printing professionals.
 - Print RGB D65:** Standard colorspace for European prepress and printing professionals.
 - Web RGB (sRGB):** Standard colorspace for output limited to computer displays, TV, and video.
- 3 Click the "Calibrate" button.
- 4 Center the Artisan™ Sensor over the target in the middle of the screen, using the hash marks on the screen and sensor to guide this process.
- 5 Click the "Start" button. Your system will take approximately 10 minutes to fully calibrate.
- 6 When the calibration is done, a "Calibration Complete" message will appear. Remove the sensor.
- 7 The new calibration is now active, and is displayed under the "Calibration Data" dropdown menu on the main screen.

Quick Specifications

AC input voltage/current	100 – 240 V ~ 50 – 60Hz, 2.0 – 1.0 A
Operating Temperature	10°C – 35°C
Dimensions	Approx. 19 5/8" x 19 3/4" x 19 1/4" (497 x 499 x 487 mm)
Weight (display only)	Approx. 67.1lbs (30.5kg)
Other accessory items in the package	GDM-C520 Display Powercord Artisan™ Signal Cable Artisan™ Sensor and protective case Display Hood Artisan™ System CD Quick Setup Guide Warranty card

If you need additional assistance in setting up your display or calibrating your system, please refer to the user's manual, located on your Artisan™ Color Reference System CD. If you still require aid, you can reach Sony at <http://www.sony.com/displays/support>, or by phone at 1-866-256-9392.

Artisan™

Color Reference System

Guide de démarrage rapide


Directives de sécurité

Veillez observer les directives de sécurité ci-dessous lors du raccordement et de l'utilisation de votre écran:

- ❑ S'assurer que la puissance nominale du moniteur est compatible avec la tension secteur utilisée dans le pays d'utilisation.
- ❑ Placer le moniteur à proximité d'une prise de courant facile d'accès.
- ❑ Placer le moniteur sur une surface résistante et le manipuler avec précaution ; le moniteur peut être endommagé s'il tombe, s'il est soumis à des chocs violents ou s'il est mis en contact avec un objet pointu ou abrasif.
- ❑ Placer le moniteur dans un endroit frais, peu poussiéreux et peu humide.
- ❑ Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne pas utiliser le moniteur ; ne rien poser sur le cordon d'alimentation et le placer dans un endroit où personne ne se prendra les pieds dedans.
- ❑ Ne pas insérer d'objets métalliques dans les orifices du moniteur car cela entraînerait un risque d'électrocution.
- ❑ Pour éviter les risques d'électrocution, ne pas toucher l'intérieur du moniteur ; seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir le boîtier.
- ❑ Lors du débranchement du moniteur, tirer sur la fiche et non sur le cordon d'alimentation lui-même.
- ❑ Des orifices de ventilation sont présents sur le boîtier du moniteur. Ne pas obstruer ces orifices afin d'éviter qu'une surchauffe ne se produise dans l'appareil. Ne pas utiliser le moniteur sur un lit, un fauteuil, un tapis ou toute autre surface molle. Cela pourrait obstruer les orifices de ventilations situés sous le boîtier de l'appareil. En cas d'installation du moniteur dans une bibliothèque ou autre meuble encastré, veiller à assurer une ventilation adéquate.
- ❑ Ne pas exposer le moniteur à la pluie et ne pas l'utiliser à proximité de l'eau. Si le moniteur est mouillé par accident, le débrancher et contacter immédiatement un revendeur agréé. Il est possible de nettoyer l'extérieur du moniteur avec un chiffon mouillé, mais il faut d'abord le débrancher.
- ❑ En cas de fonctionnement anormal du moniteur, particulièrement s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, le débrancher immédiatement et contacter un revendeur ou un centre de service après-vente agréé.

FR


Raccordement du moniteur Artisan™ Color Reference à votre ordinateur



Remarque : Avant de raccorder le moniteur GDM-C520, mettez l'ordinateur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

- 1 Raccordez le cordon d'alimentation du moniteur GDM-C520 au moniteur et branchez-le sur une prise de courant proche. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'avant du moniteur pour vérifier que celui-ci se met bien sous tension, puis appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour mettre le moniteur hors tension avant de passer à l'étape 2.
- 2 Raccordez le connecteur HD15 situé sur le câble de signaux Artisan™ à un port HD15 à l'arrière du moniteur.
- 3 Raccordez solidement le connecteur USB à l'autre extrémité du câble de signaux Artisan™ à un port USB situé à l'arrière de votre ordinateur.
- 4 Branchez l'autre connecteur HD15 au port HD15 situé à l'arrière de votre ordinateur.
- 5 Rebranchez le câble d'alimentation de l'ordinateur sur une prise secteur. Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension. Si aucune image ne s'affiche à l'écran, reportez-vous à la section de dépannage de ce guide.


Raccordement du capteur Artisan™ à votre ordinateur



- 1 Raccordez l'extrémité USB du capteur Artisan™ à un port USB disponible sur votre ordinateur ou raccordez-le via un périphérique tel qu'un clavier ou un concentrateur USB.

Remarque: Assurez-vous que le capteur peut être placé facilement sur le centre du moniteur, sans étirer le cordon du capteur.

Fixation du protecteur d'écran sur le moniteur GDM-C520



- 1 Dépliez le protecteur d'écran.
- 2 Fixez les coussinets de crochets et de boucles sur le côté inférieur du protecteur d'écran, tel qu'indiqué ci-dessus.
- 3 Retirez les bandes protégeant l'adhésif sur chaque coussinet de crochet et de boucle.
- 4 Entourez l'écran du moniteur avec le protecteur d'écran. Assurez-vous que le protecteur est bien aligné.
- 5 Pliez les taquets adhésifs vers l'intérieur de l'écran en appuyant fermement pour que les taquets soient bien collés sur le côté inférieur du moniteur.

Conseils de dépannage

Le moniteur n'est pas alimenté

Si le voyant d'alimentation du moniteur est éteint et qu'aucune image ne s'affiche à l'écran, vérifiez les points suivants:

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est complètement inséré dans le port d'alimentation du moniteur et dans une prise secteur en état de fonctionnement.
- Testez la prise électrique en y branchant un appareil électrique en état de fonctionnement, tels qu'une lampe.
- Maintenez la touche d'alimentation enfoncée et patientez jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'allume.
- Essayez de brancher un autre câble d'alimentation sur le moniteur. Utilisez le câble d'alimentation de l'ordinateur et mettez le moniteur sous tension pendant que le câble de signaux est débranché. Si le moniteur fonctionne correctement, un modèle de test automatique s'affiche.

Aucune image n'apparaît à l'écran

Si le voyant d'alimentation du moniteur est allumé et qu'aucune image ne s'affiche à l'écran, vérifiez les points suivants:

- Assurez-vous que le connecteur vidéo est correctement branché. Serrez solidement les vis du connecteur avec les doigts.
- Vérifiez que l'ordinateur est sous tension.
- Augmentez les commandes de contraste et de luminosité.
- Mettez le moniteur hors tension et débranchez le câble de signaux Artisan™. Vérifier que le connecteur de câble ne présente pas de parties pliées ou brisées.
- Pendant que le câble de signaux est débranché, mettez le moniteur sous tension. Si le moniteur fonctionne correctement, un modèle de test automatique s'affiche.
- Réinitialisez l'écran ou affichez les images.

Installation du logiciel Artisan™

Macintosh

- 1 Insérez le CD Artisan™ dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur l'icône Artisan™ qui s'affiche sur le bureau de votre ordinateur.
- 3 Double-cliquez sur l'icône « Artisan™ Installer ».
- 4 Suivez les invites à l'écran pour l'installation du logiciel.
- 5 Redémarrez votre ordinateur.

Windows

- 1 Avant d'installer le logiciel, déconnectez le branchement USB entre le câble de signaux Artisan™ et le moniteur. Déconnectez également le branchement USB du capteur Artisan™. Sans cela, le logiciel ne sera pas installé correctement.
- 2 Insérez le CD Artisan™ dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
- 3 Cliquez sur l'icône « Poste de travail » située sur le bureau de votre ordinateur.
- 4 Double-cliquez sur l'icône de CD-ROM. Repérez et double-cliquez sur l'icône « Setup » pour obtenir la langue de votre choix.
- 5 Suivez les invites à l'écran pour l'installation du logiciel.
- 6 Rebranchez le connecteur USB du câble de signaux Artisan™ et le connecteur USB du capteur Artisan™ à votre ordinateur.
- 7 Suivez les invites à l'écran pour installer les pilotes du câble de signaux et du capteur.

Remarque : Si on vous demande l'emplacement des pilotes Artisan™, utilisez la fonction "Parcourir" de Windows pour atteindre le lecteur de CD-ROM dans lequel se trouve le CD-ROM Artisan™.

- 8 Redémarrez votre ordinateur.

Calibrage du système Artisan™

Préparation de votre appareil pour le calibrage

- 1 Assurez-vous que les réglages de couleurs sont réglés sur « millions » ou au moins sur 16 bits couleur.
- 2 Assurez-vous que l'écran est réglé sur le mode « Professional ». Pour cela, appuyez sur la touche « Picture Effect » à l'avant de votre moniteur GDM-C520 jusqu'à ce que l'affichage à l'écran indique le message « Professional ».
- 3 Laissez votre moniteur chauffer en laissant l'écran allumé avec une image relativement lumineuse affichée (plus de 50 % de blancs) pendant au moins une heure avant le calibrage.
- 4 Assurez-vous que le capteur Artisan™ est raccordé à l'un des ports USB de votre ordinateur.
- 5 Abaissez la lumière de la pièce en dessous de 64 lux. Le niveau de luminosité ambiante idéal est d'environ 16 lux.

Calibrage de votre système

- 1 Double-cliquez sur l'icône Artisan™ pour lancer l'application. L'écran principal apparaît.
- 2 Choisissez un espace de couleur cible à partir du menu déroulant « Target Colorspace ». Choisissez l'une des trois options suivantes:
Print RGB D50: Espace de couleur standard pour les professionnels de la pré-presses et de l'impression aux Etats-Unis.
Print RGB D65: Espace de couleur standard pour les professionnels de la pré-presses et de l'impression en Europe.
Web RGB (sRGB): Espace de couleur standard pour une sortie limitée aux écrans d'ordinateurs, aux téléviseurs et aux appareils vidéo.
- 3 Cliquez sur le bouton « Calibrate ».
- 4 Centrez le capteur Artisan™ sur la cible au milieu de l'écran, à l'aide des marques de dièse de guidage sur l'écran et du capteur.
- 5 Cliquez sur le bouton « Start ». Votre système nécessite environ dix minutes pour effectuer la totalité du calibrage.
- 6 Lorsque le calibrage est terminé, un message "Calibration Complete" s'affiche. Retirez le capteur.
- 7 Le nouveau calibrage est maintenant actif et est affiché sous le menu déroulant « Calibration Data » sur l'écran principal.

Spécifications principales

Tension/courant CA en entrée.	100 – 240 V ~ 50 – 60Hz, 2,0 – 1,0 A
Température de fonctionnement	10°C – 35°C
Dimensions	Environ 497 x 499 x 487 mm (19 5/8" x 19 3/4" x 19 1/4" po)
Poids (moniteur uniquement)	Environ 30,5 kg (67,1 lb)
Accessoires fournis	Ecran GDM-C520 Cordon d'alimentation Câble de signaux Artisan™ Capteur Artisan™ et boîtier protecteur Protecteur d'écran CD Artisan™ System Guide de configuration rapide Carte de garantie

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire pour la configuration de votre moniteur ou le calibrage de votre système, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur contenu sur le CD Artisan Color Reference System. Si l'aide fournie dans le manuel d'utilisateur contenu sur le CD n'est pas suffisante, vous pouvez contacter Sony via l'URL suivante : <http://www.sony.com/displays/support>, ou par téléphone au : 1-866-256-9392.

Artisan™

Color Reference System

Guía de inicio rápido


Instrucciones sobre seguridad

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones sobre seguridad cuando conecte y utilice el monitor:

- ❑ Asegúrese de que el monitor tenga el voltaje eléctrico adecuado para poder funcionar con la alimentación de CA disponible en su ubicación.
- ❑ Instale el monitor cerca de una toma de corriente de fácil acceso.
- ❑ Coloque el monitor sobre una superficie sólida y manéjelo con cuidado. La pantalla podría dañarse si se cae, golpea o toca con un objeto puntiagudo o abrasivo.
- ❑ Instale el monitor en un lugar fresco, con poca humedad y sin polvo.
- ❑ No utilice el monitor si el cable de alimentación está dañado. No coloque ningún objeto encima de dicho cable y manténgalo en un lugar donde no pueda ser pisado.
- ❑ No introduzca ningún objeto metálico en las ranuras del monitor. Si lo hace, pueden producirse descargas eléctricas.
- ❑ Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no toque el interior del monitor. Si necesita abrir la caja del mismo, solicite los servicios de personal especializado.
- ❑ Cuando desconecte el monitor de la toma de corriente, hágalo agarrando siempre el enchufe y no el cable.
- ❑ Las ranuras del monitor permiten la ventilación del aparato. Para evitar sobrecalentamientos, no bloquee ni cubra dichas ranuras. Además, procure no utilizar el monitor en una cama, sofá, alfombra u otro tipo de superficies blandas. Si lo hace, las ranuras de ventilación de la parte inferior del aparato podrían bloquearse. Si coloca el monitor en una estantería u otro tipo de espacio cerrado, asegúrese de que el aparato esté lo suficientemente ventilado.
- ❑ No exponga el monitor a la lluvia ni lo utilice cerca del agua. Si se mojara por accidente, desenchúfelo y póngase en contacto de inmediato con un distribuidor autorizado. Si lo desea, puede limpiar el exterior del monitor con un paño humedecido, pero para ello asegúrese primero de que el monitor esté desenchufado.
- ❑ Si el monitor no funciona con normalidad, en especial si hace ruidos no habituales o detecta olores que provienen del mismo, desenchúfelo inmediatamente y póngase en contacto con un distribuidor autorizado o un centro de servicio técnico.

ES


Conexión del monitor de Artisan™ Color Reference al ordenador



Nota: Antes de conectar el monitor GDM-C520, apague el ordenador y desenchufe el cable de alimentación del mismo.

- 1 Conecte el cable de alimentación del monitor GDM-C520 a este último y enchufe el cable a una toma de corriente próxima. Pulse el botón de encendido de la parte frontal del monitor para comprobar que éste se enciende; a continuación, pulse de nuevo el botón de encendido para apagar el monitor antes de proceder con el paso 2.
- 2 Conecte el conector HD15 del cable de señal de Artisan™ a un puerto HD15 de la parte posterior del monitor.
- 3 Conecte con firmeza el conector USB del otro extremo del cable de señal de Artisan™ a un puerto USB de la parte posterior del ordenador.
- 4 Conecte el otro conector HD15 al puerto HD15 de la parte posterior del ordenador.
- 5 Vuelva a enchufar el cable de alimentación del ordenador a una toma de corriente. Encienda el monitor y el ordenador. Si el primero no muestra ninguna imagen, consulte la sección de solución de problemas de esta guía.


Conexión del sensor de Artisan™ al ordenador



- 1 Conecte el extremo USB del sensor de Artisan™ a un puerto USB abierto del ordenador o bien conéctelo a través de un dispositivo periférico como un teclado o un concentrador USB.

Nota: Asegúrese de que el sensor puede colocarse sin problemas en el centro de la pantalla del monitor sin estirar el cable del sensor.

Colocación de la visera en el monitor GDM-C520



- 1 Despliegue la visera.
- 2 Coloque las almohadillas de enganche en la parte inferior de la visera, tal y como se muestra arriba.
- 3 Retire las protecciones de los adhesivos de cada una de las pestañas de enganche.
- 4 Coloque la visera alrededor del monitor. Asegúrese de que ésta esté correctamente alineada.
- 5 Doble las pestañas adhesivas hacia el interior del monitor apretando firmemente para asegurarse de que éstas quedan bien enganchadas en la parte inferior del monitor.

Sugerencias para la solución de problemas

El monitor no recibe alimentación

Si el indicador de alimentación del monitor está apagado y no aparece ninguna imagen en la pantalla, compruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que el cable de alimentación está completamente insertado en el puerto de alimentación del monitor y en una toma de corriente que funcione.
- Compruebe la toma de corriente enchufando un dispositivo eléctrico que funcione, como una lámpara.
- Pulse el botón de encendido, manténgalo pulsado y espere a que el indicador de alimentación se ilumine.
- Pruebe a conectar otro cable de alimentación al monitor. Utilice el cable de alimentación del ordenador y encienda el monitor con el cable de señal desconectado. Si el monitor funciona correctamente, aparecerá una imagen de autoprueba.

El monitor no muestra ninguna imagen

Si el indicador de alimentación del monitor está encendido pero no aparece ninguna imagen en la pantalla, compruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que el conector de vídeo esté ajustado correctamente. Apriete firmemente los tornillos del conector con los dedos.
- Compruebe que el ordenador esté encendido.
- Aumente los controles de contraste y brillo.
- Apague el monitor y desenchufe el Cable de Señal de Artisan™. Compruebe que el conector del cable no tenga piezas dobladas o rotas.
- Con el cable de señal desconectado, encienda el monitor. Si éste funciona correctamente, aparecerá una imagen de autoprueba.
- Vuelva a ajustar el monitor.

Instalación del software de Artisan™

Macintosh

- 1 Localice e inserte el CD de Artisan™ en la unidad de CD-ROM del ordenador.
- 2 Haga doble clic en el icono de Artisan™ que aparece en el escritorio del ordenador.
- 3 Haga doble clic en el icono de "Artisan™ Installer" (Instalador de Artisan™).
- 4 Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para instalar el software.
- 5 Reinicie el ordenador.

Windows

- 1 Antes de instalar el software, desconecte la conexión USB entre el Cable de Señal de Artisan™ y el monitor. Desconecte también la conexión USB del sensor de Artisan™. De lo contrario, el software no se instalará correctamente.
- 2 Localice e inserte el CD de Artisan™ en la unidad de CD-ROM del ordenador.
- 3 Haga clic en el icono de "Mi PC" del escritorio.
- 4 Haga doble clic en el icono de CD-ROM. Localice y haga doble clic en el icono "Setup" para seleccionar el idioma que desee.
- 5 Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para instalar el software.
- 6 Vuelva a conectar los conectores USB del Cable de Señal de Artisan™ y del sensor de Artisan™ al ordenador.
- 7 Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para instalar los controladores del cable de señal de y del sensor.

Nota: En caso de que necesite localizar los controladores de Artisan, utilice la función "Examinar" de Windows para abrir la unidad de CD-ROM en la que se encuentra el CD de Artisan.

- 8 Reinicie el ordenador.

Calibración del sistema de Artisan™

Preparación del sistema para la calibración

- 1 Asegúrese de que la configuración de color esté ajustada en "millones" o como mínimo en color de 16 bits.
- 2 Asegúrese de que el monitor esté ajustado en modo "Professional". Para ello, pulse el botón "Picture Effect" (Efecto de imagen) de la parte frontal del monitor GDM-C520 hasta que la indicación en pantalla muestre el texto "Professional".
- 3 Caliente el monitor dejándolo encendido y mostrando una imagen relativamente brillante (con más de un 50% de blanco) durante al menos una hora antes de la calibración.
- 4 Asegúrese de que el sensor de Artisan™ esté conectado a uno de los puertos USB del ordenador.
- 5 Baje la iluminación de la sala a menos de 64 lux. En condiciones óptimas, el nivel de iluminación ambiente deberá ser de unos 16 lux.

Calibración del sistema

- 1 Haga doble clic en el icono de Artisan™ para iniciar la aplicación. Aparecerá la pantalla principal.
- 2 Elija un espacio de color de destino del menú desplegable "Target Colorspace" (Espacio de color de destino). Elija una de las tres opciones siguientes:
Print RGB D50: Espacio de color estándar para profesionales de maquetación e impresión en los Estados Unidos.
Print RGB D65: Espacio de color estándar para profesionales de maquetación e impresión en Europa.
Web RGB (sRGB): Espacio de color estándar para monitores de ordenador, televisores y videograbadoras.
- 3 Haga clic en el botón "Calibrate" (Calibrar).
- 4 Centre el sensor de Artisan™ sobre el objetivo en el medio de la pantalla utilizando las marcas de la pantalla y el sensor para guiarse por este proceso.
- 5 Haga clic en el botón "Start" (Iniciar). El sistema tardará unos 10 minutos en calibrarse totalmente.
- 6 Cuando haya terminado la calibración, aparecerá el mensaje "Calibration Complete" (Calibración terminada). Retire el sensor.
- 7 La nueva calibración quedará activada y se mostrará en el menú desplegable "Calibration Data" (Datos de calibración) de la pantalla principal.

Especificaciones rápidas

Corriente/voltaje de entrada de CA	de 100 a 240 V ~ de 50 a 60 Hz, 2,0 – 1,0 A
Temperatura de funcionamiento	de 10°C a 35°C
Dimensiones	Aproximadamente 497 x 499 x 487 mm
Peso (sólo el monitor)	Aproximadamente 30,5 kg
Otros accesorios del embalaje	Monitor GDM-C520 Cable de alimentación Cable de señal de Artisan™ Sensor de Artisan™ y caja protectora Visera del monitor CD del sistema de Artisan™ Guía de instalación rápida Tarjeta de garantía

Si necesita ayuda en la instalación del monitor o en la calibración del sistema, consulte el manual del usuario incluido en el CD del sistema de Artisan™ Color Reference. Si a pesar de ello sigue precisando ayuda, póngase en contacto con Sony por teléfono llamando al número 1-866-256-9392 o bien visite la página <http://www.sony.com/displays/support>.

